



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@udm.net](mailto:ugpn-o@udm.net) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска  
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, e-mail: [Pergpn@yandex.ru](mailto:Pergpn@yandex.ru)

г. Ижевск

«28» мая 2021г.

**Предписание № 04/32/1/1-14**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 71» (сокращенное наименование – «МБОУ  
СОШ № 71») (ИНН 1834300204, ОГРН 1021801584540), директору «МБОУ «СОШ № 71»  
Алимовой Татьяне Викторовне

во исполнение распоряжения № 04/32 от «11» мая 2021 г., выданного главным государственным инспектором города Ижевска по пожарному надзору Опариным Юрием Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «19» мая 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «19» мая 2021 г. и с 10 ч. 00 мин. «28» мая 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «28» мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 71» (сокращенное наименование – «МБОУ СОШ № 71») (ИНН 1834300204, ОГРН 1021801584540), юридический адрес: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Короткова, 17а; место фактического осуществления деятельности: 426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Короткова, 17а.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Чунарев Антон Александрович.

**совместно со:** директором «МБОУ «СОШ № 71» Алимовой Татьяной Викторовной

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не предусмотрено устройство негорючих поясов мягкого гидроизоляционного слоя кровли у окон 3-го этажа здания, примыкающих к кровле, выполненной из горючих материалов при площади горючей кровли более 400кв.м. (3 этаж, переход между корпусами)	п.п. 5.23, 5.24 табл.4 СП 17.13330.2011; п.п.5.2.5,5.2.6, табл. 5.2 СП 17.13330.2017, прил.8 п.п.3, 5 СНиП II-26-76, ст.ст. 1,4,5,6, ст.49 ч.1ст.52 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.4.20	01.05.2022	
2.	При двустороннем открывании дверей в коридор, ширина горизонтального участка путей эвакуации менее 1,2м. (фактическая ширина коридора 1,5м.. ширина дверных полотен 0,8м.) -2й этаж северо-восточная часть	СП 1.13130.2020 п.4.3.4, Ст.ст. 1,4,5,6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022	

	-1й этаж младшего блока			
3.	Помещение для хранения книг в библиотеке категории по пожарной опасности В2 противопожарными перегородками от библиотеки не отделено	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, Ст.ст. 1,4,5,6, ч.1ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022	
4.	Обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления (штор), огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия не произведена	Правила противопожарного режима в РФ п. 95 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
5.	Отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	Правила противопожарного режима в РФ п. 13 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
6.	В актовом зале и цокольном этаже горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. (в нарушение проектной документации на АПС)	ст.ст. 1,4,5,6, 46,52, 54,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ п.п. 13,54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 12.33* НПБ 88-2001	01.05.2022	
7.	Отделка пола на путях эвакуации (эвакуационный выход из актового зала, из киноаппаратной) выполнена из горючих материалов – дерево (сертификаты не предоставлены)	ст.ст. 1,4,5,6, ч.6ст.134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022	
8.	Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючей кровлей (над кровлей перехода между корпусами)	Правила противопожарного режима в РФ п. 34 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
9.	Отделка пола на путях эвакуации (коридор 3-го и 2-го этажей младшего блока) выполнена из горючих материалов – линолеум (сертификаты не предоставлены)	ст.ст. 1,4,5,6, ч.6ст.134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022	
10.	Отделка потолков в зальном помещении столовой и в коридоре столовой выполнена из горючих материалов – панелей ПВХ с показателями более чем КМ1 (представленные сертификаты имеют показатели КМ3, а также Г2В2Д2Т2 и Г2В2Д3Т2)	ст.ст. 1,4,5,6, ч.6ст.134, таблицы 3,28,29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022	
11.	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано (склад муки в столовой, лыжная база, складские помещения в цокольном этаже)	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, ст.ст. 1,4,5,6,88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ п. 12 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
12.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими комму-	Правила противопожарного режима в РФ п. 15 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	

	никациями, в том числе электрическими проводами, кабелями (цокольный этаж)			
13.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 48 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
14.	Дверь второго эвакуационного выхода из кабинета технологии, размещенного на цокольном этаже, закрыта на замок	Правила противопожарного режима в РФ п. 26 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

#### Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору Чунарев А.А.  
(должность фамилия, инициалы инспектора)

«28» мая 2021 г.  
М.П. \*

#### Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата)

(подпись)